

VERARBEITUNGSHINWEISE

Plastisoltransfer + Sublistop 1-10 Farben

- Druckstärke: 3 - 4 Bar
- Temperatur für Textilien aus Baumwolle: 150°C - 160°C
- Temperatur für Textilien aus Polyester: 135°C - 145°C
- Druckzeit: 4 - 6 Sekunden
- Papier kurz ruhen lassen, anschließend das warme Transferpapier langsam und gleichmäßig diagonal abziehen.
- Transfer auf Fehler überprüfen
- nach 24h Waschmaschinenfest bis 40°C
- vor dem Waschen auf links drehen
- Motiv nicht bügeln
- Jede Lieferung enthält 3 - 4 zusätzliche Transferpapiere für Vorversuche.

Haftungsausschluss

Es kann durch Textilbeschichtungen oder in verarbeitungsprozess zu Fehlern in der Haltbarkeit kommen, auf die wir keinen Einfluss haben.

Auf die vom Kunden selbst veredelten Textilien geben wir keine Garantie auf die Haltbarkeit.

Sollten bei der Verarbeitung unserer Produkte Probleme auftreten, beraten wir Sie gerne persönlich.

Wählen Sie dazu unsere Servicenummer: **+49(30) 2327 2726**